

Servicios

Toma de muestras en sitio y análisis de acuerdo con las Normas Oficiales.



NOM-001-SEMARNAT-1996

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-SEMARNAT-1996

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

NOM-003-SEMARNAT-1997

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.

**Insurgentes Sur 126 piso 1
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc,
Ciudad de México C.P. 06600**

**Tel: (55) 5207 0138
5355 4991**

Móvil: +52 1 55 2741 0011

www.labplusqa.com.mx

contacto@labplusqa.com.mx

ventas@labplusqa.com.mx

 /LAB PLUS QA SC



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES.

- ✦ Muestreo en aguas residuales
[NMX-AA-003-1980](#)
- ✦ Determinación de materia flotante
[NMX-AA-006-SCFI-2010](#)
- ✦ Medición de temperatura
[NMX-AA-007-SCFI-2013](#)
- ✦ Medición del pH
[NMX-AA-008-SCFI-2016](#)
- ✦ Medición de sólidos sedimentables
[NMX-AA-004-SCFI-2013](#)
- ✦ Medición de grasas y aceite
[NMX-AA-005-SCFI-2013](#)
- ✦ Determinación de sólidos suspendidos totales
[US EPA 160.2 - 1971](#)
- ✦ Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (BDO5)
[NMX-AA-028-SCFI-2001](#)
- ✦ Determinación de nitrógeno total Kjeldahl
[US EPA-351.2-1993](#)
- ✦ Determinación de Nitratos
[US EPA-353.2-1993](#)
- ✦ Determinación de Nitritos
[US EPA-353.2-1993](#)
- ✦ Determinación de Cianuro
[US EPA 335.3-1978](#)
- ✦ Determinación de fósforo total
[US EPA-365.1-1993](#)
- ✦ Medición de metales Flama: (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn)
(Vapor frío: (Hg) horno de grafito: (As)
[NMX-AA-051-SCFI-2016](#)
- ✦ Enumeración de coliformes fecales
[NMX-AA-042-SCFI-2015](#)
- ✦ Determinación de huevos de helminto
[NMX-AA-113-SCFI-2012](#)

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL

NADF-015-AGUA-2009

- ✦ Muestreo en aguas residuales
[NMX-AA-003-1980](#)
- ✦ Determinación de materia flotante
[NMX-AA-006-SCFI-2010](#)
- ✦ Medición de temperatura
[NMX-AA-007-SCFI-2013](#)
- ✦ Medición del pH
[NMX-AA-008-SCFI-2016](#)
- ✦ Medición de sólidos sedimentables
[NMX-AA-004-SCFI-2013](#)
- ✦ Medición de grasas y aceites
[NMX-AA-005-SCFI-2013](#)
- ✦ Determinación de sólidos suspendidos totales
[US EPA 160.2 1971](#)
- ✦ Determinación de Cianuro
[US EPA 335.3-1978](#)
- ✦ Chromium Hexavalente (colorimetric)
1992 determinación de Cromo Hexavalente
[US EPA METHOD 7196A 1992](#)
- ✦ "Medición de metales Flama: (Cd, Cu, Ni, Pb y Zn) Vapor frío: (Hg) Horno de grafito: (As)"
[NMX-AA-051-SCFI-2016](#)
- ✦ Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (BDO5)
[NMX-AA-028-SCFI-2001](#)

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO.

- ✦ Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (BDO5)
[NMX-AA-028-SCFI-2001](#)
- ✦ Determinación de Sólidos suspendidos totales
[US EPA 160.2-1971](#)
- ✦ Determinación de Materia Flotante
[NMX-AA-006-SCFI-2010](#)
- ✦ Medición de grasas y aceites
[NMX-AA-005-SCFI-2013](#)
- ✦ Determinación Cianuros totales
[US EPA 335.3 1978](#)
- ✦ Medición de metales Flama: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn Horno de Grafito (As), Vapor frío (Hg)
[NMX-AA-051-SCFI-2016](#)
- ✦ Determinación de Huevos de Helminto
[NMX-AA-113-SCFI-2012](#)
- ✦ Coliformes Fecales
[NMX-AA-042-SCFI-2015](#)
- ✦ Muestreo
[NMX-AA-003-1980](#)
(Muestreo compuestos y simples para promedio mensual en 2 días distintos y representativos del proceso operador de la descarga.)